

# sicuramente in...tasca

Un progetto di Gesteco SpA

Un cartellino da stampare su un cartoncino e ritagliare. Un brevissimo vademecum da consegnare ai lavoratori perché lo possano tenere sempre con sé.



La dimensione è quella di una carta di credito o di un badge e riassume in breve le principali attenzioni da tenere durante una specifica operazione.

Cominciamo con:

## Controlli visivi pre-utilizzo DPI anticaduta

sicuramente in...tasca

Un progetto di Gesteco SpA



<b>Verifica cuciture</b>	Allentamento e rotture Fili logori/tagliati
<b>Verifica integrità</b>	Tagli, strappi, lacerazioni Usure in superficie dovute a sfregamento Allungamento, deformazione bretelle/cinghie
<b>Verifica stato anelli metallici</b>	Saldature Corrosione Deformazione, rottura Cattivo funzionamento degli anelli di bloccaggio
<b>Moschettoni</b>	Bloccaggio a doppia sicurezza Deformazione Cattiva apertura o chiusura Corrosione
<b>Cordino con/senza assorbitore di energia</b>	Lacerazioni del sacchetto o dell'assorbitore Lacerazioni, tagli, spelature, rigidità, stato farinoso della fune Corrosione, deformazione, cattivo scorrimento della guida di scorrimento sulla fune

